

**ICH MÖCHTE DEN
FÖRDERVEREIN
„FELDSTEINKIRCHE ZU
WOLLENBERG I.G.“
UNTERSTÜTZEN**

*Ich werde Fördermitglied und
zahle ab sofort:*

Einzelpersonen 24 €/Jahr

Familien 40€/Jahr

Name:

Vorname:

*Bitte buchen Sie den fälligen Betrag von meinem
genannten Konto ab. Für meine Spende erhalte
ich eine Spendenbescheinigung.*

Meine Bankverbindung:

Konto-Nr. oder IBAN _____

BLZ oder BIC _____

Geldinstitut _____

Kontoinhaber _____

Datum _____ Unterschrift / Unterschrift Kontoinhaber

*Einzugsermächtigungen können jederzeit
widerrufen werden.*


Spendenkonto

Sparkasse Märkisch Oderland

Kto.-Nr.: 200 256 96

BLZ: 17054040

Wegweiser



**Förderverein
„Feldsteinkirche zu
Wollenberg i. G.“**



**Verein zur Erhaltung
der Feldsteinkirche
Wollenberg**

**Eigentümer des Gotteshauses ist die
Kirchengemeinde
Hoher Barnim**

Wir informieren Sie gern.

**FÖRDERVEREIN
„FELDSTEINKIRCHE ZU
WOLLENBERG I. G.“**

Dorfstr. 14a
16259 Höhenland
Email: feldsteinkirche@daf-pool.de

Es ist höchste Zeit



Foto Riss Mauer

Wenn schon dicke Feldsteinmauern unter der Last der Jahrhunderte auseinanderreißen, dann sind Hilfe und Sanierung dringend notwendig. Der **Förderverein**, der am 6.3.2013 gegründet wurde, will sich mithilfe fast der gesamten Dorfgemeinschaft gegen den Verfall stemmen. Er besteht z. Z. aus 35 Mitgliedern und hat bereits einige bürokratische Hürden genommen. Seine Gemeinnützigkeit verdankt er u.a. der Tatsache, dass die Wollenberger Kirche (13.Jh.) unter Denkmalschutz steht. Es muss uns Anliegen und Pflicht sein, unsere Feldsteinkirche vor dem Verfall zu retten. Denn die vor etwa 50 Jahren erfolgten Reparaturen erfüllen keinen notwendigen Zweck mehr.

Schadensumfang

- Die Fassade aus Natursteinmauerwerk hat an vielen Stellen durch Setzungserscheinungen tiefe Risse.
- Die Dachkonstruktion im Traufbereich auf der Nordseite und Südseite hat schwere Schäden durch den Hausschwamm.
- Die geschädigten Hölzer wurden 1960 notdürftig ertüchtigt.
- Durch die unterschiedlichen Druckkräfte der geschädigten Holzkonstruktion ist das Mauerwerk des Traufgesimses ausgebrochen und drückt nach außen.
- Der Turm steht schief und hat einen hohen Schädigungsgrad an nahezu allen Bauteilen und muss komplett erneuert werden.

Sanierungskonzept

- Die geschädigten Hölzer/Balken im Dachstuhl und Turm müssen ersetzt werden. Die Mauerkrone ist zu entfernen und neu aufzumauern.
- Danach ist das Dach neu einzudecken und der Turm ist mit Schieferdeckung zu verkleiden.
- Der Glockenstuhl ist aufgrund der geschädigten Hölzer zu erneuern.
- Die Feuchtbelastung des Sockelbereiches ist durch eine Geländeregulierung sowie Sanierung des Mauerwerks zu beheben.
- Die Risse im Feldsteinmauerwerk sind zu verschließen.
- Die Fenster und die Eingangstür sind aufzuarbeiten und der Innen- bzw. Außenputz ist wieder herzustellen.

Da die Kosten vom Eigentümer Kirchengemeinde Hoher Barnim nicht alleine getragen werden können, hat sich der **Förderverein „Feldsteinkirche zu Wollenberg i. G.“** gegründet, um durch Veranstaltungen Geld anzusparen um bei den erhofften öffentlichen Zuschüssen den Eigenanteil aufbringen zu können.